


隐患(问题)整改通知书

147

编号: CDZA-

| | | | |
|---------|--|------|---------|
| 施工单位 | 长岛城投 烟建集团 | 工程名称 | 解放路改造一期 |
| 送达时间 | 2021.11.11 | 工程地点 | |
| 存在隐患 | 1. 防疫措施不到位 2. 现场一二级配电箱私拉乱接 3. 部分裸土未覆盖。 | | |
| 整改期限 | 停工整改 | | |
| 被检查单位意见 | 施工单位(签字): 烟建集团 监理单位(签字): 三鼎 <div style="text-align: right;">2021年11月11日</div> | | |
| 检查单位意见 | <div style="text-align: center;">  </div> 检查单位(章): 检查人员(签字): 曹子俊 <div style="text-align: right;">2021年11月11日</div> | | |

注: 1、检查单位、被检查单位各留存1份;
 2、整改后写出隐患整改报告书, 报检查单位。