

水运工程安全检查表

编号：YW/JL-28-05

工程名称：长岛大钦岛西口二级渔港升级改造项目

安全检查时间：2022.11.27

编号：

序号	检查项目	检查分项	检查情况
一	安全管理方面	1 安全生产准入落实、“三类人员”的持证情况	安全证及资质证书齐全,均在有效期内,合格
		2 安全教育、培训情况	员工进行了入场安全教育及安全技术交底,符合要求
		3 应急救援体系(预案)制定落实情况	体系完整,预案具有操作性,符合要求。
		4 安全生产投入情况	安全设施及劳保用品基本满足要求,合格
		5 安全生产责任落实情况	有相应的责任制度,基本落实到位,符合要求
		6 重大危险源监控和重大事故隐患治理情况	施工现场暂无重大危险源
		7 冬雨季施工方案编制情况	暂无,要求近期上报。
二	施工船舶方面	1 船舶是否按规定发布了航行通告。	暂无
		2 船舶适航证书合法有效	证书合法有效
		3 船舶在岗人员符合额定人数规定	人员符合额定人数规定
		4 船舶救生器材数量、性能满足要求	符合要求
		5 船舶作业区域标志(灯杆、号旗、声响)齐全、明亮、醒目	缺少警示标志。
		6 施工拖轮、应急拖船配备数量、型号满足需要	暂无
三	施工机具起重机械	1 起重机基础、轨道敷设及锚固符合规定	暂无
		2 卷线器运转正常,电源线无破损,压接、固定牢固	暂无
		3 操作人员持证上岗,执行操作规程	符合规定
		4 吊索具按规定使用,吊具符合要求	暂无
		5 起重吊装作业设警戒标志和专职监护人员	暂无
		6 机械拆装方案,安装验收记录,设备统一编号、检测报告	暂无
		7 起重机械通过了安监机构的检验合格,且在规定使用期限内。	暂无
		8 施工机械有专人进行管理,并建立了定期的检查、维修和保养制定	施工机械无检查、维修、报验台账。

四	施工用电方面	1 施工区实行分级配电、配电箱、开关箱安装位置合格	分级配电安装合格,符合要求。
		2 施工区架设电线路、装设照明设备符合标准	符合要求。
		3 配电箱、开关箱内无带电体明露及一闸多用	符合要求
		4 箱体牢固、防雨、箱内无杂物、整洁、编号,停用后断电加锁	符合要求。
		5 电力施工机具有可靠接零或接地	符合要求。
		6 现场的高大设施标准装设避雷装置	暂无。
		7 配电箱、开关箱内保护装置灵敏有效	有效,合格。
		8 施工机具电源入线压接牢固,无乱拉、扯、压、砸、裸露破损现象	符合要求。
		9 电焊机安装、使用符合标准	符合要求。
		10 电工值班、维修记录、临时用电验收记录	无验收记录。
		11 电气设备测试、调试记录、接地电阻测试记录	无测试记录。
五	施工预制及现场	1 施工现场标示准确,主要工地内有一图四板	符合要求。
		2 现场清洁、整齐,应硬化的道路硬化,有排水措施	符合要求。
		3 成品保护良好	合格
		4 施工现场内外零散物料和垃圾渣土及时清理	合格
		5 料具和构、配件码放整齐,符合标准	暂无。
		6 料场应平整坚实,有排水措施	合格
		7 施工组织设计、审批手续齐全	手续齐全,符合要求。
		8 施工吊装现场指挥人员落实	暂无。
		9 施工现场主要出入口有承包商标牌	承包商标牌,符合要求。

安全检查单位及参与人员(签字):




